

(様式1)

30 四 教 契 第 944 号

平 成 30 年 10 月 26 日

文部科学大臣 殿

四万十市長 中平 正宏

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

四万十市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成26年度～平成28年度（3年間）

四万十市教育委員会学校教育課  
住所：高知県四万十市中村大橋通4-10  
電話：0880-34-1136

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成30年10月 評価結果を決定。

#### (2) 評価の方法

教育委員会(学校教育課)において、作成した施設整備計画の目標に基づき事後評価を実施。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はすべて達成できた。  
特に耐震化対策については、今計画により耐震化率が100%となり、吊り天井対策も完了したことにより、児童生徒の安全確保に大きく寄与することができた。  
また、新給食センターを整備により、全ての小中学校での完全給食が実現し、児童生徒に安全・安心な給食の提供とともに、食育に対する効果が高まったと言える。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しく構造上危険な状態にある、中村中学校屋内運動場及び大用中学校屋内運動場の改築を行い、目標を達成した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い下田小学校、東中筋小学校、西土佐小学校の屋内運動場の改築、大川筋中学校屋内運動場の耐震補強が完了したことにより、目標である耐震化率を100%を達成した。  
また、小中学校の防災機能強化として、小中学校5校のガラス飛散防止対策、吊天井を有する具同小学校体育館の吊天井対策及びその他非構造部材の耐震化が完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中村中学校屋内運動場の整備に合わせ複合施設として、柔剣道場を市の負担により整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

具同小学校敷地内にドライシステムによる給食センターを整備し、市内全ての小中学校において給食の提供を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

中村中学校、大用中学校、下田小学校、東中筋小学校、西土佐中学校の旧屋内運動場は、計画期間内に取壊しが完了した。

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
下田小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	W	H26.10～H27.6	H27.3.31		H26.10取壊し
下田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	W	H26.10～H27.6	H27.6.10		
東中筋小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	W	H26.10～H27.9	H27.3.31		
東中筋小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	W	H26.10～H27.9	H27.9.8		H27.9.8取壊し
利岡小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H26.7～H26.9	H26.9.18		
中村南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H26.7～H26.9	H26.9.10		
中村南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H26.7～H26.9	H26.9.10		
中村中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H26.7～H26.9	H26.9.22		
後川中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H26.7～H26.9	H26.9.18		
後川中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H26.7～H26.9	H26.9.18		
中村西中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H26.7～H26.9	H26.9.10		
中村西中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H26.7～H26.9	H26.9.10		
中村中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H27.9～H28.11	H28.3.31		H27.9.28取壊し
中村中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H27.9～H28.11	H28.11.29		
西土佐中学校	(2)	03	不適格改築	屋	W	H27.9～H28.3	H28.9.29		H28.9.29取壊し 工期延長あり
大川筋中学校	(2)	05	(特)地震補強	屋	S	H27.6～H28.3	H28.10.6		工期延長あり
具同小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.9	H27.9.28		
中村中学校(Ⅰ期工事)	(4)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	H27.9～H28.11	H28.3.31		
中村中学校(Ⅱ期工事)	(4)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	H27.9～H28.11	H28.11.29		
スクールミールぐどう	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H27.5～H28.2	H28.3.11		
大用中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	H28.1～H29.11	H29.3.24		H29.3.14取壊し
大用中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	H28.1～H29.11	H30.1.12		工期延長あり