

LINEを活用した道路の異常通報システム対応実績表（令和2年7月1日～令和2年12月25日）

令和2年12月25日時点

通報件数	うち、まちづくり課・支所産業建設課で対応したもの	補修完了	対応中	経過観察	損傷確認できず
		25	22	2	1


<対応状況について>

- 補修完了 : 補修が完了しています。
- 対応中 : 補修予定です。
- 経過観察 : 現場を確認した結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
- 損傷確認できず : 現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・LINEで頂いた通報のうち、道路の損傷に関する通報で、「まちづくり課・支所産業建設課」で対応したものを掲載しております。
- ・「まちづくり課・支所産業建設課」が管理していない施設については、内容に応じて管理者または市の担当課へ情報提供をしております。
- ・損傷や不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

受信日	地区	地名	路線名	通報内容	対応状況
7月1日	富山	古尾	古尾大西ノ川線	崩土による通行止め	補修完了
7月3日	大川筋	高瀬	手洗川勝間線	路側の土砂堆積	補修完了
7月4日	中村	中村丸の内	城東線	法面崩壊による通行止め	補修完了
7月6日	蕨岡	伊才原	和田伊才原線	崩土による通行止め	補修完了
7月9日	蕨岡	伊才原	法定外公共物（赤線）	路肩の決壊	対応中
8月19日	後川	佐岡	具同三里線	路側の土砂・落ち葉堆積	補修完了
9月7日	大川筋	勝間	勝間川線	路側の土砂・落ち葉堆積	補修完了
9月25日	富山	大西ノ川	大西ノ川線	崩土・落石による通行止め	補修完了
10月1日	富山	大西ノ川	大西ノ川線	崩土・落石による通行止め	補修完了
10月7日	中村	中村大橋通	森ノ下八反原線	舗装版の損傷	経過観察
10月7日	具同	具同	工業団地1号線	草が生い茂っている	補修完了
10月15日	中村	右山天神町	右山天神3号線	側溝蓋損傷（鉄筋露出）	補修完了
10月19日	富山	大西ノ川	大西ノ川線	路側に土砂堆積	対応中
10月23日	具同	赤松団地	池田川2号線	舗装版の損傷	補修完了
10月27日	具同	具同田黒	具同・入田線	インターロッキング舗装（タイル）の損傷	補修完了

10月8日	中村	中村東町	旭通線	点字ブロック歩道へ車両が頻繁に駐車し、通行を阻害している	補修完了
10月30日	富山	大西ノ川	大西ノ川線	倒木によるガードレールの損傷	補修完了
11月2日	具同	具同田黒	具同・入田線	側溝蓋のがたつきによる異音	補修完了
11月4日	蕨岡	蕨岡下分	和田伊才原線	舗装版の損傷	補修完了
11月19日	東山	安並	安並クリ石線	路側の木が道路にはみ出ている	補修完了
11月27日	中村	駅前町	右山大正2号線	舗装版の損傷	補修完了
12月3日	具同	入田	具同・入田線	側溝蓋の損傷	補修完了
12月9日	西土佐	西土佐江川	滝ノ奥線	側溝の土砂堆積	補修完了
12月18日	大川筋	勝間	手洗川勝間線	倒木による通行止め	補修完了
12月23日	中村	中村東町	旭通線	舗装版の損傷	補修完了



側溝の土砂堆積



倒木によるガードレールの損



落石による通行止め