

LINEを活用した道路の異常通報システム対応実績表（令和3年1月1日～令和3年6月30日）

令和3年7月1日時点



|      |                          |      |     |      |         |
|------|--------------------------|------|-----|------|---------|
| 通報件数 | うち、まちづくり課・支所産業建設課で対応したもの | 補修完了 | 対応中 | 経過観察 | 損傷確認できず |
|      |                          | 15   | 12  | 0    | 3       |
| 17   |                          | 12   | 0   | 3    | 0       |

<対応状況について>

- 補修完了 : 補修が完了しています。
- 対応中 : 補修予定です。
- 経過観察 : 現場を確認した結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
- 損傷確認できず : 現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・LINEで頂いた通報のうち、道路の損傷に関する通報で、「まちづくり課・支所産業建設課」で対応したものを掲載しております。
- ・「まちづくり課・支所産業建設課」が管理していない施設については、内容に応じて管理者または市の担当課へ情報提供をしております。
- ・損傷或不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

| 受信日   | 地区  | 地名       | 路線名        | 通報内容                  | 対応状況          |
|-------|-----|----------|------------|-----------------------|---------------|
| 1月20日 | 蕨岡  | 蕨岡       | 和田伊才原線     | 舗装版の損傷                | 補修完了          |
| 3月9日  | 東山  | 安並       | 国道439号     | インターロッキング舗装（タイル）の損傷   | 県管理のため、県に報告   |
| 3月9日  | 東山  | 古津賀      | 古津賀南線      | カーブミラー、一時停止線がなく、通行時危険 | 経過観察          |
| 3月18日 | 具同  | 具同       | 具同楠島線      | 舗装版の損傷                | 補修完了          |
| 3月20日 | 中村  | 京町3.4丁目  | 神宮日ノ出線     | 舗装版の損傷                | 補修完了          |
| 3月29日 | 具同  | 具同       | 自動車学校北側    | 側溝に土砂堆積               | 補修完了          |
| 4月10日 | 東山  | スポーツセンター | 安並ユウショウカク線 | 舗装版の損傷                | 補修完了          |
| 4月14日 | 富山  | 片魚       | 片魚四手ノ川線    | 舗装版の損傷                | 補修完了          |
| 5月6日  | 蕨岡  | 蕨岡       | 和田伊才原線     | 舗装版の損傷                | 補修完了          |
| 5月10日 | 大川筋 | 勝間       | 勝間川線       | 路側に土砂堆積               | 補修完了          |
| 5月21日 | 富山  | 竹屋敷      | 掃地山藤ノ川線    | 倒木による通行止め             | 補修完了          |
| 5月23日 | 西土佐 | 中半       | 中半線        | 崩土による通行止め             | 補修完了          |
| 5月24日 | 具同  | 自由ヶ丘     | 具同楠島線      | 舗装版の損傷                | 補修完了          |
| 5月27日 | 具同  | 自由ヶ丘     | 具同楠島線      | 道路の水捌けが悪い             | 経過観察          |
| 6月15日 | 中村  | 中村大橋通    | 森ノ下八反原線    | 舗装版の損傷                | 経過観察          |
| 6月17日 | 中村  | 中村本町     | 羽生小路上町線    | 舗装版の損傷                | 補修完了          |
| 6月29日 | 蕨岡  | 蕨岡上分     | 和田伊才原線     | 路面の陥没                 | 漏水のため上下水道課に報告 |



LINE通報 (今回通報のあった1例)

業者への連絡がスムーズに行うことができ、通行止めの時間を短縮することができました。

①遠景

②近景

③目印となる構造物、もの等

電柱が近くにある場合  
電力会社や電話会社との連携がスムーズになります

④被害内容報告

幅が3メートルくらいの道路ですが通れません。  
至急、取ってくれないか？  
奥には、家が3軒7人が住んでいて迂回路もないため、仕事にも買い物にも行けません。

倒れている木は、直径20センチくらい。  
崩れているところは、高さが約5メートル  
横幅が約10メートルくらいです。

