


【四万十市立東山小学校】通学路対策位置図



【四万十市立利岡小学校】通学路対策位置図



【四万十市立具同小学校】通学路対策位置図



危険箇所番号H29-3
＜危険箇所の状況＞
・アカネ橋西側交差点の既存横断歩道及び一時停止線の白線が消えかかっている。
・アカネ橋東側交差点は交通量が多く、横断の際危険。
＜対策内容＞
・既存横断歩道及び一時停止線の白線補修 **(対策済)**
・安全指導（すぐ近くにある既存横断歩道を横断するよう指導） **(対策済)**


【四万十市立西土佐小学校】通学路対策位置図




【四万十市立西土佐小学校】通学路対策位置図



【四万十市立大用中学校】通学路対策位置図



【四万十市立東中筋小・中学校】通学路対策位置図



【四万十市立西土佐中学校】通学路対策位置図



【四万十市立西土佐中学校】通学路対策位置図



【四万十市立西土佐中学校】通学路対策位置図



【四万十市立西土佐中学校】通学路対策位置図

